

Gründe für Nichtunterhaltung von Gräben in den Gemarkungen der Gemeinde Schönwalde Glien

Graben- Nr.	Gemarkung	Länge (m)	Begründung
Niedern. Kanal	Wansdorf	1570	ohne Sohlkrautung (keine Kapazität)
01/15-07		515	Graben vereist
01/15-08		630	Graben vereist
01/15-19		650	Graben vereist
01/15-23		680	Graben vereist
01/15-24		560	Graben vereist
01/15-28		800	Graben vereist
01/14-14	Pausin	515	Graben vereist
01/14-15		435	Graben vereist
Summe		6355	

Abarbeitung

Mitglied	Gemeindeteil	gesamt zu unterhaltene	2020/2021 unterhaltene	2020/2021 nicht unterh.		Bemerkungen
		Gewässer II. Ordnung	Gewässer II. Ordnung	Gewässer II. Ordnung		
		km	km	km	%	
Schönwalde	Schönwalde	7,12	7,12	0,00	100,00	
	Wansdorf	20,97	15,57	5,40	74,25	
	Pausin	14,46	13,51	0,95	93,43	
	Grünefeld	5,09	5,09	0,00	100,00	
	Paaren Glien	22,67	22,67	0,00	100,00	
	Perwenitz	10,27	10,27	0,00	100,00	
			80,58	74,23	6,4	92,12

ausgeführte Holzungen/ Lichtraumprofilschnitte

keine

weiterer Bedarf Holzungen/ Lichtraumprofilschnitte

Paaren Glien Graben 40/27-10 (zwischen Grünefeld und Paaren Glien)
Graben 40/28-01
Graben 40/28-02
Graben 40/28-06
Graben 40/28-10
Graben 40/28-18
Graben 40/28
Wansdorf Graben 01/15-10

Grundräumungen

keine

Untersuchung verrohrter Grabenabschnitte

keine

Mulchen

abgeschlossen

sonstige Hindernisse/ Bemerkungen

Rekonstruktion Wehr Schönwalde, Förderung für LP 1 + 2 gewährt, abgearbeitet Ergebnis: Wehr- Neubau nötig
Probleme im Förderkulisse: derzeit nur GAK (90%- Förderung) möglich